



Защищает от
плесени и гниения

Атмосферостойкий,
защищает от УФ

Подчеркивает
структуру дерева

2.7 L

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
24 %

ПЛОТНОСТЬ
1,0 г/см³

НОРМА РАСХОДА
10 м²/л в 1 слой

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, распыление

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА
24 часа при +20 °C

БАЗА
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ
Аналогичные по назначению материалы на масляной, алкидной и акрилатной основе после шлифования

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ
Пигментными пастами TalaTint, по каталогам для лессирующих покрытий

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ

Колеруемый лессирующий антисептик для наружных работ по дереву.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц. Применять только колерованным.

СОСТАВ

Вода, дисперсия акрилового сополимера, эмульсия алкидной смолы, добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности

Чистые сухие поверхности очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Нанести грунтовочный антисептик WOOD FACADE AQUA PRIMER не позднее, чем за сутки до финишной отделки. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося старого лессирующего покрытия, шлифовать, проверить впитываемость орошением водой, высушить, при хорошей впитываемости обработать грунтовкой WOOD FACADE AQUA PRIMER.

2. Условия выполнения работ

Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Антисептик перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. Всегда наносить в два слоя с продолжительностью межслойной сушки 24 часа. При нанесении распылением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно по всей длине во избежание образования видимых стыков.

4. Уход за покрытием

Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов покрытия обработать антисептиком.



0,9 л | 2,7 л | 9 л | 18 л*

* под заказ