




Отталкивает воду и  
грязь, износостойкий

Легко  
наносится

Не желтеет,  
моющийся

#### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

90 (высокоглянцевое)

#### МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

35 %

#### ПЛОТНОСТЬ

1,0 г/см<sup>3</sup>

#### НОРМА РАСХОДА

13 м<sup>2</sup>/л в 1 слой

#### РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

#### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Синтетическая кисть, валик, шпатель

#### МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

24 часа при +20 °C

#### БАЗА

С (бесцветная, под колеровку)

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Поверх прочных покрытий из водно-дисперсионных акриловых лаков

#### СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам для лаков и антисептиков

#### СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3 года со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в невскрытой банке. Не нагревать.

#### 1 КЛАСС стойкости к мокрому истиранию



0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л\*

\* под заказ

## ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ

Колеруемый высокоглянцевый износостойкий лак для внутренних работ по дереву.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Для лакирования дощатых и паркетных полов, лестниц, мебели, дверей, перил, плинтусов, художественных изделий из древесины. Не применять для детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами питания.

## СОСТАВ

Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. Подготовка поверхности

Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, следы клея, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль удалить, поверхность просушить.

### 2. Условия выполнения работ

Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

### 3. Лакирование

Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для удаления ворса. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в два-три слоя, при отделке колерованным — два цветных, затем один-два слоя прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.

### 4. Уход за покрытием

После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц протирать с осторожностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ.